Fiche Technique

Lubrifiants Transmission

Matic ATF 6

1/4

Matic ATF 6 LV est un lubrifiant 100 % synthétique spécialement conçu pour la plupart des transmissions automatiques jusqu'a 9 rapports, des VL, PL et engins de TP.

Propriétés :

Formulé uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
Viscosité réduite permettant la diminution des consommations.
Changement des rapports facilités.
Protection de tous les organes de transmission.
Excellente stabilité à l'oxidation et au cisaillement.
Réduit l'accumulation des boues et des vernis.

Applications :

Transmissions automatiques pour l'automobile, le PL, l'agricole, le nautisme, l'industrie...

Lubrification des transmissions automatiques, des convertisseurs de couple, des directions assistées.

Normes et Spécifications :

GM DEXRON VI
MERCON LV
JASO 1ALV

Liste complète des normes constructeurs : voir pages suivantes

Attention :

Ce lubrifiant ne convient pas aux transmissions automatiques de type «CVT» (Continuous Variation Transmission).

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,845 kg/l	Indice de viscosité : 144
Couleur : Rouge	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité cinématique (40°C) : 30,2 $mm^2.s^{-1}$	Conditionnement : 1 L, 25L, 60 L, 208 L.
Viscosité cinématique (100°C) : 5,9 $mm^2.s^{-1}$	Références : 14018xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)
Viscosité Brookfield (-40°C) : 9200 mPa.s	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 01/07/2024

Fiche Technique

Lubrifiants Transmission

Additifs Lubrifiants

Matic ATF 6

2/4

Normes et Spécifications :

Acura ATF-Z1	Ford WSS M2C 138CJ, 166H
Aisin Xarner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1	Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
Aisin Warner AW-2, PSA 16 350 560 80, VW G 053 001	Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP/-DSP
Allison C-3 & C-4	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX(M)
Allison TES-295 (seulement pour viscosité (100°C) > 7,0 cSt)	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM(Syn)
Allison TES-389, Allison TES-468	Ford ESP-M2C166H, XL-12
American Motors ATF+3 (MS7176-E)	Fuso ATF-II
AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S	Fuso ATF-SPIII
ATF RED 1, RED 1K	Fuso ATF-A4
Audi 5 HP LT71141 (ZF5HP18FL/19FL/24A)	GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)
Audi/VW G 052 025 A2	GM TASA
Audi/VW G 053 025 A2	GM DEXRON®-II
Audi/VW G 052 162 A1/A2	GM DEXRON®-IID
Audi/VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5 No. S671 090 170)	GM DEXRON®-IIE
Audi/VW G 055 005-A/-A1/-A2/-A6 (ZF LifeguardFluid 6)	GM DEXRON®-IIIG
Audi/VW G 055 162-A2/-A6 (ZF LifeguardFLuid 6 Plus)	GM DEXRON®-IIIH
Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8 No. S671 090 312)	GM DEXRON®-VI
Audi/VW G 052 990	GM 1940700
Audi/VW G 055 540 A2	GM 1940767
Audi/VW G 052 055	GM 21005966
Bentley PY112995PA	GM 22717466
BMW JWS 3309 5 (T-IV)	GM 9986195
BMW LA2634	GM 93160393
BMW LT71141 (ZF5HP18FL/19FL/24A)	GM Transfert Case (AutoTrak II)
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	GM/GMC/Opel/Saturn AW1
BMW 7045E	GM/GMC/Opel/Saturn VI
BMW ETL 8072B	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400
BMW ATF 2	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401
BMW ATF 3+	Hino Blue ribon ATF
BMW ATF 6	Honda ATF-Z1 (sauf CVT)
BMW ATF 7	Honda DW-1
Bosch TE-ML09	Honda Type 3.0
CAT TO-2	Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE, 08200-9017 (ZF
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS- 7176E), ATF 4+ (MS-9602=Fiat-AV5)	LifeguardFLuid 9)
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC & AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	Honda HEVF-Type 1
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA	Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA	Hyundai/Kia SPH-IV
Chrysler/Dodge/Jeep 681577995AB	Hyundai/Kia SP-IV -RR
Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 68049954AA	Hyundai/Kia SP-III
Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 6818925AA / 68218925AB	Hyundai/Kia DEX-II/SP-II
Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA	Hyundai/Kia JWS 3314
Daewoo LT 71141	Hyundai/Kia NWS 9638
Daihatsu AMMIX ATF D-II	Hyundai/Kia 040000C90SG
Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1
DANA OHTM ATF (seulement pour viscosité (100°C) > 7,0 cSt)	Idemitsu K17 3100 PL085
Esso LT 71141	ISUZU ATF WSI
FIAT T-IV type, JWS 3309 ,	ISUZU BESCO ATF-II
FIAT 9.55550-AV4, FIAT 9.55550-AV5	ISUZU BESCO ATF-III
Ford MERCON®	ISUZU 08200-9001
Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)	Jaguar ATF 3403 M115
Ford ATF C-ML5	Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24
Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)	Jaguar JLM20238

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 01/07/2024

Fiche Technique

Lubrifiants Transmission

Additifs Lubrifiants

Matic ATF 6

3/4

Normes et Spécifications :

Jaguar K17	Porsche ATF 3403-M115
jaguar JLM 20292	Porsche T-IV (JWS 3309)
Jaguar Fluid 8432	Porsche 000 043 205 09
Jaguar 02JDE26444	Porsche 999 917 547 00(A2)
Jaguar WSS-M2C922A1	Porsche 000 043 205 28
JASO M315-2013 1A	Porsche Z 000169756
JASO M315-2013 1A-LV	PSA B71 2340
JASO M315-2013 2A	Renault DPO/AL4
JEEP ATF+3 / ATF 4+	Renault Matic D2
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1	Renault Samsung SATF-D
Land Rover TYK500050	Saab T-IV (JWS 3309)
Land Rover LR0022460	Saab 93 165 147
Land Rover LR023288	Saab 93 160 393
Lexus JWS 3309	Saab Power Steering Fluid 2634,45 30 09 800,
MAN 339A	93160548
Maserati 231603	Saturn T-IV (JWS 3309)
Mazda ATF D-II	Scion (all vehicles)
Mazda ATF M-III	Shell 3403, M115, LA 2634
Mazda ATF M-V	Shell M-1375.4
Mazda ATF FZ Mazda A7	Shell L 12108
Mazda ATF F-1	Ssang Yong DSIH 5M-66
Mazda ATF S-1	Subaru ATF
Mazda ATF N-1	Subaru K0140Y0700
MAZDA ATF 3317	Subaru ATF 5AT
MB ZF 4HP20	Subaru DEXRON®-II
MINI COOPER T-IV	Subaru ATF, ATF HP
Mitsubishi Diaqueen SK	Suzuki ATF AW-1
Mitsubishi Diaqueen SP-II	Suzuki AT OIL 5D06
Mitsubishi Diaqueen SP-III	Suzuki ATF 2326
Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Suzuki ATF 2384K
Mitsubishi Diaqueen AW	Suzuki JWS 3309
Mitsubishi Diaqueen J2	Suzuki ATF 3314
Mitsubishi Diaqueen J3	Suzuki ATF 3317
Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1	Texaco 7045-E
Mitsubishi Diaqueen ATF PA	Texaco 8072B
NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	Texaco N402
Nissan Matic Fluid C	Toyota ATF D-II
Nissan Matic Fluid D	Toyota ATF D-III
Nissan Matic Fluid J	Toyota ATF T-III
Nissan Matic Fluid K	Toyota ATF T-IV
Nissan Matic Fluid P	Toyota ATF WS
Nissan Matic Fluid S	Vickers M2950-S, I-286-S
Nissan Matic Fluid W	Voith 55.6335.xx (G607)
Opel/GM 19 40 700	Volvo 97325
Opel/GM 19 40 767	Volvo 97335
Opel/GM 21005966 Transaxle	Volvo CE 97340
Opel/GM 22 17466	Volvo PN 1161521
Opel/GM 88900925	Volvo PN 1161540/1161640
Opel/GM 9986195	Volvo PN 31256774/31256675
Peugeot ZF 4HP20	Volvo PN 1161621
Peugeot/Citroen Z 000169756	VW 5HP (ZF 5HP30)
Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Automatic gearbox oil	VW 5HP (18FL, 30)
(#9730.AE)	VW 5HP (19FL, 24A)

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 01/07/2024

FR

Fiche Technique

Lubrifiants Transmission

Additifs Lubrifiants

Matic ATF 6

4/4

Normes et Spécifications :

VW G 055 540 (A2)
VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)
VW G 055 005-A, -A2 (ZF Lifeguardfluid 6)
VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus)
VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)
VW TL 521 62
ZF toutes les tansmissions 3 & 4 rapports
ZF à 6 rapports
ZF à 8 rapports
ZF à 9 rapports
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A, 11B
ZF TE-ML 21L
Entretien pour les transmissions «Step-AT» à 8 & 9 rapports
E-Mobility:
Ford Escape Hybrid eCVT
Honda e:HEV
Honda iMMD
Jatco JR712E
Mazda SKYACTIVE-HYBRID
Nissan Altima Hybrid
Tesla Model S
Tesla Model 3
Tesla Model X
Toyota THSII
Toyota Prius

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 01/07/2024