



VEHICULES LEGERS et UTILITAIRES

GAMME DES LUBRIFIANTS POUR TRANSMISSIONS - 2021

BOITES DE VITESSES MANUELLES ET PONTS

75W-80 EXP	75W-90 EXP-LS	75W-140 EXP-LS	80W-90 EXP	85W-140 EXP	90 PGL
---------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------

<p>14001xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05A, 7A, 12E 16 B/C/D, 17 B, 19B</p> <p>Synth</p>	<p>14002xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE</p> <p>Synth PAO LS</p>	<p>14016xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE</p> <p>Synth PAO LS</p>	<p>14003xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D - ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16 B/C/D, 17 B, 19B</p> <p>Synth PAO LS</p>	<p>14004xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D - ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16 B/C/D, 17 B, 19B</p> <p>Synth PAO LS</p>	<p>14006xxx</p>  <p>API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE</p> <p>Synth LS</p>
--	---	--	--	--	---

BOITES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES

MATIC ATF 2	MATIC ATF 6 LV	MATIC DCT	MATIC CVT	MATIC ATF 14	MATIC ATF 15
----------------	-------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

<p>14007xxx</p>  <p>GM DEXRON IIE - GM ATF Type A Suffix A - Allison C4 - BMW Ford M9C-138CJ/166H MB 236.9/236.6 API GL4 en SAE 70W/75W/80W ISO VG 32.</p> <p>Synth</p>	<p>14018xxx</p>  <p>GM DEXRON-VI, IID, IIE, IIIG, IIH, Type A, Suffix A. Aisin Warner AW1 - Allison C4 - BMW/Texaco ETL 7045E/ 8079B/LT71141/82 22 0 432 807/83 22 0 142 516/83 22 0 144 137/83 22 2 152 42683 22 0 397 114/83 22 0 406 929 - Chrysler/Jeep ATF+3/+4 - Daewoo LT71141 - Esso LT71141 - Ford M9C-138CJ/166H - Ford MERCON, MERCON SP, MERCON LV - Honda/Acura DW1 - Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV - Isuzu A - Jaguar/Porsche ATF3403 M115/LT71141 - JASO 1-A - JWS 3309/24 - Kia SP-II/-III, SPH-IV - Land Rover ETL 7045E/LT71141 - Man 339 type Z-1, V-1 - MB 236.1/12/41/5/ NAG-2/722.9 - MB/Peugeot ZF 4HP20 - Mitsubishi Dia Queen ATF-J2/SP-IV - Nissan Matic-D,J,K,S - Opel - Porsche T-IV - Shell M115 - Subaru HP - Toyota/Lexus Type T-III/T-IV/VWS - Voith 55.6335.3X (G607)/ 556336.XX - Volvo 97340/41/31256 774/31 256 775 - VW TL50160 (G 052 162)/TL52162 (G 052 911), G 055 540, G055 005, G 055 162 - ZF TE-ML-09, -11B, -14A, Lifeguard 6, 6+, 8 API GL4 en SAE 70W/75W/80W - ISO VG 32 PLUS de spécifications sur www.cai34.com</p> <p>Synth</p>	<p>14023xxx</p>  <p>Audi, Seat, Skoda, VW TL 052 182/TL 052 529 - BMW DCTF-1 /MTF-LT5 - Ferrari TF DCT-F3 - Ford, Nissan M9C-936A - Mercedes-Benz MB 236.21 - Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I - Peugeot/Citroen 9734.S2 - Porsche 999.917.080.00 - Volvo 116838/1161839.</p> <p>SAE 75W POUR LES BOITES MANUELLES</p> <p>Synth</p>	<p>14022xxx</p>  <p>Audi, Seat, Skoda, VW TL 052 180/G052 180 (Multitronic) - BMW/Mini EZL 799 - Dodge/Jeep NS-2, CVT+4 - Ford CVT23, CVT30, Mercon C - GM/saturn DEX-CVT - Honda HMVF, CVT-F - Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT1 - Mercedes-Benz MB 236.20 (Autotronic) - Mitsubishi CVTF-J1, SP-III - Nissan NS-2 (X-tronic) - Peugeot/Citroen Elfmatic CVT - Renault Elfmatic CVT - Subaru NS-2, Lineatronic CVTF - Suzuki NS2, CVTgreen1 - Toyota TC.</p> <p>Synth</p>	<p>14014001</p>  <p>Mercedes-Benz MB-Approval 236.14</p> <p>UTILISATION Mercedes-Benz 7G-Tronic, 722.9xx et NAG2</p> <p>RETROCOMPATIBLE Mercedes-Benz 722.6xx</p> <p>RECOMMANDE ZF6 et ZF8 BMW, VW/Audi, Jeep, Alfa Roméo, ...</p> <p>Synth</p>	<p>14015001</p>  <p>Mercedes-Benz MB-Approval 236.15</p> <p>UTILISATION Mercedes-Benz 7G-Tronic Plus et NAG2 +</p> <p>NON RETROCOMPATIBLE MB 236.10, 236.12 et 236.14</p> <p>Synth</p>
---	--	---	--	---	---

FLUIDES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE

<p>FHS 330</p> <p>14115001</p>  <p>Audi/VW/Seat/Skoda (VAG) G 002 000-A9, G 004 000-M2, TL 52 146. Bentley TH 5000, RH 5000. BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576. Chrysler/Mopar MS 11655, 10838, 5921. Citroen 99 7969. Ford X902 011 622. Fiat Tutela GI/R, 9.55550-SA1. Ford WSS M2C 204 A. General Motors GM/Opel 1940 715/766, B 0400070. Man M 3289, 3623/93. Mercedes Benz MB 345.0, Q 1 32 000.</p> <p>Mini 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576. Peugeot H 50126, 9730 A5, 9979 A4. Porsche 000 043 203 33, 000 043 206 56. Saab 3032 380. Volvo 11 61 529, 1273 36. Pentosin CHF 11S, CHF 202. ZF-TE-ML 02K.</p> <p>Synth</p>	<p>LHM+</p> <p>05002001</p>  <p>ISO 7308 PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710 COMPATIBLE : Bentley, Citroen, Fendt, Fiat, Ford, Jaguar, JCB, Landini, Manitou, Massey-Ferguson, Mercedes-Benz, New Holland, Peugeot, Renault Agri, Volvo...</p> <p>Synth</p>	<p>DOT 4+</p> <p>05001xxx</p>  <p>SAE J-1703 & J-1704 DOT4 ISO 4925 FMVSS N°116 NF R 12640 Compatible : DOT3, DOT4, DOT5.1. Systèmes ABS, ESP et ASR.</p> <p>Synth</p>	<p>DOT 5.1</p> <p>05003500</p>  <p>SAE J-1703 & J-1704 DOT5.1 ISO 4925 FMVSS N°116 NF R 12640 Compatible : DOT3, DOT4.</p> <p>Synth</p>	<p>DOT 5 Sil</p> <p>05005001</p>  <p>SAE J-1703 FMVSS N°116 Incompatible : DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT 5 Sil, LHM. Ne pas utiliser le DOT5 Sil avec des véhicules dotés d'un système de freinage de type ABS, ESP ou ASR.</p> <p>Synth</p>
---	--	---	---	--