

GAMME DES LUBRIFIANTS POUR TRANSMISSIONS VL & VU 2023

BOITES DE VITESSES MANUELLES ET PONTS

75W FE-XP	75W-80 EXP	75W-90 EXP-LS	75W-140 EXP-LS	80W-90 EXP	85W-140 EXP	90 PGL
14025xxx	14001xxx	14002xxx	14016xxx	14003xxx	14004xxx	14006xxx
API GL4 - BMW MTF-LT-3, DTF1, 83 22 0 397 244, 83 22 0 306 316 - FIAT 9.55550 MZ6/7 - FORD WSS-M9C900-D2 - GM W16612 - NISSAN LV MTL 75W - PSA 9730 A8 - VW G 052 178, 052 512, 052 726, 052 527, 070 726, 060 726, 052 726.	API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05A, 7A, 12E 16 B/C/D, 17 B, 19B	API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE	API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE	API GL4/5 MIL-L 2105D - ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16 B/C/D, 17 B, 19B	API GL4/5 MIL-L 2105D - ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16 B/C/D, 17 B, 19B	API GL4/5 MIL-L 2105D ZF TE ML 05C LS / GLISSEMENT LIMITE

FLUIDES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE

FHS 330	LHM+
14115001	05002001
Audi/VW/Seat/Skoda (VAG) G 002 000-A2, G 004 000-V6, TL 52 146, Bentley TH 5000, RH 5000, BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, Chrysler/Mopar MS 11655, 10838, 5991, Citroën 99 7969, Ford X902 011 622, Fiat Tutela GI/R, 9.55550-SA1, Ford WSS M9C 204 A, General Motors GM/Opel 1940 715/766, B 0400070, Man M 3289, 3623/93, Mercedes Benz MB 345.0, Q 132 000.	ISO 7308 PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710 COMPATIBLE : Bentley, Citroën, Fendt, Fiat, Ford, Jaguar, JCB, Landini, Manitou, Massey-Ferguson, Mercedes-Benz, New Holland, Peugeot, Renault Agri, Volvo...
Mini 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, Peugeot H 50126, 9730 A5, 9979 A4, Porsche 000 043 203 33, 000 043 206 56, Saab 3032 380, Volvo 11 61 529, 1273 36, Pentosin CHF 11S, CHF 202, ZF TE-ML 02K.	

BOITES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES

MATIC ATF 2	MATIC ATF 6 LV	MATIC DCT	MATIC CVT	MATIC ATF 14	MATIC ATF 15	MATIC ATF 17
14007xxx	14018xxx	14023xxx	14022xxx	14014001	14015001	14026001
GM DEXRON IIE - GM ATF Type A Suffix A - Allison C4 - BMW Ford M9C-138CJ/166H MB 236.2/236.6 API GL4 en SAE 70W/75W/80W. ISO VG 32.	GM DEXRON-VI, IID, IIE, IIIG, IIH, Type A, Suffix A, Aisin Warner AW1 - Allison C4 - BMW/Texaco ETL 7045E/ 8072B/LT71141/82 22 0 432 807/83 22 0 142 516/83 22 0 144 137/83 22 2 152 42683 22 0 397 114/83 22 0 406 929 - Chrysler/Jeep ATF+3/+4 - Daewoo LT71141 - Esso LT71141 - Ford M9C-138CJ/166H - Ford MERCON, MERCON SP, MERCON LV - Honda/Acura DW1 - Hyundai SP-III, SP-III, SP-IV - Isuzu A - Jaguar/Porsche ATF3403 M115/LT71141 - JASO 1-A - JWS 3309/24 - Kia SP-III-III, SPH-IV - Land Rover ETL 7045E/LT71141 - Man 339 type Z-1, V-1 - MB 236.1/12/41/5/ NAG-2/792.9 - MB/Peugeot ZF 4HP20 - Mitsubishi Dia Queen ATF-J2/SP-IV - Nissan Matic-D, J, K, S - Opel - Porsche T-IV - Shell M115 - Subaru HP - Toyota/Lexus Type T-III/T-IV/WS - Voith 55.6335.3X (G607)/ 556336.XX - Volvo 97340/41/31256 774/31 256 775 - VW TL50160 (G 052 162)/TL52162 (G 052 911), G 055 540, G055 005, G 055 162 - ZF TE-ML-09, -11B, -14A, Lifeguard 6, 6+, 8 API GL4 en SAE 70W/75W/80W - ISO VG 32 PLUS de spécifications sur www.cai34.com	Audi, Seat, Skoda, VW TL 052 180/G052 180 182/TL 052 529 - BMW DCTF-1 /MTF-LT5 - Ferrari TF DCT-F3 - Ford, Dodge/Jeep NS-2, CVT+4 - Ford CVT23, CVT30, Mercon C - GM/saturn DEX-CVT - Honda HMMF, CVT-F - Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT1 - Mercedes-Benz MB 236.21 - Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I - Peugeot/Citroen 9734.S2 - Porsche 999.917.080.00 - Volvo 116838/1161839.	Audi, Seat, Skoda, VW TL 052 180/G052 180 (Multitronic) - BMW/Mini EZL 799 - Dodge/Jeep NS-2, CVT+4 - Ford CVT23, CVT30, Mercon C - GM/saturn DEX-CVT - Honda HMMF, CVT-F - Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT1 - Mercedes-Benz MB 236.20 (Autotronic) - Mitsubishi CVTF-J1, SP-III - Nissan NS-2 (X-tronic) - Peugeot/Citroen Elfmatic CVT - Renault Elfmatic CVT - Subaru NS-2, Lineatronic CVTF - Suzuki NS2, CVTgreen1 - Toyota TC.	Mercedes-Benz MB-Approval 236.14 UTILISATION Mercedes-Benz 7G-Tronic 722.9xx et NAG2 RETROCOMPATIBLE Mercedes-Benz 722.6xx RECOMMANDE ZF6 et ZF8 BMW VW/Audi, Jeep Alfa Romeo, ...	Mercedes-Benz MB-Approval 236.15 UTILISATION Mercedes-Benz 7G-Tronic Plus et NAG2 + NON RETROCOMPATIBLE MB 236.10, 236.12 et 236.14	Mercedes-Benz MB-Approval 236.17 UTILISATION Mercedes-Benz 9G-Tronic NON RETROCOMPATIBLE MB 236.10, 236.12, 236.14 et 236.15

LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE

DOT 4+	DOT 5 Sil
05001xxx	05005001
SAE J-1703 & J-1704 DOT4 ISO 4925 FMVSS N°116 NFR 12640 Compatible : DOT3, DOT4, DOT5.1. Systèmes ABS, ESP et ASR.	SAE J-1703 FMVSS N°116 Incompatible : DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT 5 Sil, LHM. Ne pas utiliser le DOT5 Sil avec des véhicules dotés d'un système de freinage de type ABS, ESP ou ASR.

